

Danfoss A/S
Refrigeration & Air Conditioning
DK-6430 Nordborg
Denmark
CVR No.: 20 16 57 15


Telephone: +45 7488 2222
Telefax: +45 7449 0949

E-mail: danfoss@danfoss.com
Homepage: www.danfoss.com

Vedenpitävät ACB painekeytkimet

Hyvä Asiakas,

Tietoomme on tullut virhe muutaman mustan ACB painekeytkimen vedenpitävän suojakuoren valmistus-prosessissa. Valun yhteydessä tapahtuneen virheen vuoksi voi yksi liittimistä olla kokonaan tai osittain suojakuoren ulkopuolella (katso alla olevia kuvia). Kun painekeykin on liitetty verkkovirtaan (230V AC), on liittimeen koskeva henkilö vaarassa saada sähköiskun, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.



Virhe valmistusprosessissa on voinut alkaa jopa 1. toukokuuta 2016 ja se on korjattu 31. elokuuta 2017. Korjaavat toimenpiteet on tehty ja kaikki 1. syyskuuta 2017 alkaen valmistetut painekeytkimet on valettu oikein.

Sisäisen tutkimuksen mukaan tämä valmistusvirhe on vaikuttanut vain yhteen 43,000 ACB painekeytkimestä (23 ppm). Virheen pieni esiintyminen yhdistettynä siihen, että nämä painekeytkimet on tyypillisesti asennettu tiloihin, minne pääsevät vain hyväksytyt henkilöt, on johtanut päätökseen että tällä kertaa ei tarvita välittömiä toimenpiteitä. Kuitenkin on olemassa pieni sähköiskun riski, kun laitetta huolletaan tai tehdään vuototarkastus. Riskin estämiseksi olemme tehneet ohjeet, joita täytyy noudattaa seuraavan käynnin yhteydessä.

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss A/S
Refrigeration & Air Conditioning
DK-6430 Nordborg
Denmark
CVR No.: 20 16 57 15

Telephone: +45 7488 2222
Telefax: +45 7449 0949

E-mail: danfoss@danfoss.com
Homepage: www.danfoss.com

Ohjeita tulee noudattaa ennen kunnossapito tai muuta sellaista toimenpidettä. Ohjeessa kerrotaan, miten varmistetaan, onko valmistusvirhe vaikuttanut painekeytkimeen. Ohjeessa on myös yhteystiedot henkilöistä, joihin voi ottaa yhteyttä, jos viallinen painekeytkin löytyy. Viallisen painekeytkimen löydyttyä, Danfoss toimii teidän kanssa ongelman ratkaisemiseksi.

Tarkastukseen ei pitäisi mennä minuuttia kauemmin, joten uskomme, että tämä ei aiheuta ongelmia huoltohenkilökunnalle.

Lisätietoja saatte paikalliselta Danfoss edustajalta.

Yhteystiedot:

Name:	Esko Kaappola
Osoite:	Niittytaival 13, 02200 Espoo
GSM:	+358 500 628 586
e-mail:	esko.kaappola@danfoss.com